

## GSX-R600召回車輛 (尚未回廠檢修明細)

附件二

| NO. | 車體號碼              | 引擎號碼         | 機型         |
|-----|-------------------|--------------|------------|
| 1   | JS1GN7DA372115907 | N732 -156279 | GSX-R600K7 |
| 2   | JS1GN7DA172115968 | N732 -156340 | GSX-R600K7 |
| 3   | JS1GN7DA672116890 | N732 -157759 | GSX-R600K7 |
| 4   | JS1GN7DA872116891 | N732 -157756 | GSX-R600K7 |
| 5   | JS1GN7DA672119479 | N732 -161789 | GSX-R600K7 |
| 6   | JS1GN7DA272119480 | N732 -161794 | GSX-R600K7 |
| 7   | JS1GN7DA672119482 | N732 -161793 | GSX-R600K7 |
| 8   | JS1GN7DA872119483 | N732 -161790 | GSX-R600K7 |
| 9   | JS1GN7DA772119488 | N732 -161786 | GSX-R600K7 |

※以上統計至 2015年 12月 18日止