

UK110 檢查曲軸斜面，磨損超出規範進行曲軸更換
及磁電機轉子更換成常規零件 VIN明細表

NO	VIN 號碼	引擎號碼
1	MH8CE47A0GJ100734	AE54-900734
2	MH8CE47A0GJ100748	AE54-900783
3	MH8CE47A0GJ100751	AE54-900776
4	MH8CE47A0GJ100765	AE54-900739
5	MH8CE47A0GJ100779	AE54-900780
6	MH8CE47A0GJ100782	AE54-900784
7	MH8CE47A0GJ100796	AE54-900805
8	MH8CE47A0GJ100801	AE54-900828
9	MH8CE47A0GJ100815	AE54-900817
10	MH8CE47A0GJ100829	AE54-900839
11	MH8CE47A0GJ100832	AE54-900814
12	MH8CE47A0GJ100846	AE54-900897
13	MH8CE47A0GJ100863	AE54-900883
14	MH8CE47A0GJ100877	AE54-900871
15	MH8CE47A0GJ100880	AE54-900893
16	MH8CE47A0GJ100894	AE54-900884
17	MH8CE47A0GJ100913	AE54-900935
18	MH8CE47A0GJ100927	AE54-900912
19	MH8CE47A0GJ100930	AE54-900945
20	MH8CE47A0GJ100944	AE54-900957
21	MH8CE47A0GJ100958	AE54-900919
22	MH8CE47A0GJ100961	AE54-900907
23	MH8CE47A0GJ100975	AE54-901023
24	MH8CE47A0GJ100989	AE54-900984
25	MH8CE47A0GJ100992	AE54-900981
26	MH8CE47A0GJ101009	AE54-900975
27	MH8CE47A0GJ101012	AE54-900966
28	MH8CE47A0GJ101026	AE54-901040
29	MH8CE47A0GJ101043	AE54-901082
30	MH8CE47A0GJ101057	AE54-901052
31	MH8CE47A0GJ101060	AE54-901029
32	MH8CE47A0GJ101074	AE54-901062
33	MH8CE47A0GJ101088	AE54-901090
34	MH8CE47A0GJ101091	AE54-901141

UK110 檢查曲軸斜面，磨損超出規範進行曲軸更換
及磁電機轉子更換成常規零件 VIN明細表

NO	VIN 號碼	引擎號碼
35	MH8CE47A0GJ101107	AE54-901088
36	MH8CE47A0GJ101110	AE54-901085
37	MH8CE47A0GJ101124	AE54-901111
38	MH8CE47A0GJ101138	AE54-901092
39	MH8CE47A0GJ101141	AE54-901132
40	MH8CE47A0GJ101155	AE54-901144
41	MH8CE47A0GJ101169	AE54-901179
42	MH8CE47A0GJ101172	AE54-901176
43	MH8CE47A0GJ101186	AE54-901164
44	MH8CE47A0GJ101205	AE54-901223
45	MH8CE47A0GJ101219	AE54-901214
46	MH8CE47A0GJ101222	AE54-901241
47	MH8CE47A0GJ101236	AE54-901250
48	MH8CE47A0GJ101253	AE54-901229
49	MH8CE47A0GJ101267	AE54-901310
50	MH8CE47A0GJ101270	AE54-901307
51	MH8CE47A0GJ101298	AE54-901322
52	MH8CE47A0GJ101303	AE54-901315
53	MH8CE47A0GJ101317	AE54-901296
54	MH8CE47A0GJ101320	AE54-901272
55	MH8CE47A0GJ101348	AE54-901340
56	MH8CE47A0GJ101351	AE54-901345
57	MH8CE47A0GJ101365	AE54-901379
58	MH8CE47A0GJ101379	AE54-901372
59	MH8CE47A0GJ101382	AE54-901331
60	MH8CE47A1GJ100726	AE54-900760
61	MH8CE47A1GJ100743	AE54-900747
62	MH8CE47A1GJ100757	AE54-900769
63	MH8CE47A1GJ100760	AE54-900763
64	MH8CE47A1GJ100774	AE54-900727
65	MH8CE47A1GJ100788	AE54-900804
66	MH8CE47A1GJ100791	AE54-900788
67	MH8CE47A1GJ100807	AE54-900791
68	MH8CE47A1GJ100810	AE54-900819

UK110 檢查曲軸斜面，磨損超出規範進行曲軸更換
及磁電機轉子更換成常規零件 VIN明細表

NO	VIN 號碼	引擎號碼
69	MH8CE47A1GJ100824	AE54-900830
70	MH8CE47A1GJ100838	AE54-900821
71	MH8CE47A1GJ100841	AE54-900807
72	MH8CE47A1GJ100855	AE54-900851
73	MH8CE47A1GJ100869	AE54-900862
74	MH8CE47A1GJ100872	AE54-900859
75	MH8CE47A1GJ100886	AE54-900846
76	MH8CE47A1GJ100905	AE54-900929
77	MH8CE47A1GJ100919	AE54-900925
78	MH8CE47A1GJ100922	AE54-900924
79	MH8CE47A1GJ100936	AE54-900951
80	MH8CE47A1GJ100953	AE54-900960
81	MH8CE47A1GJ100967	AE54-901015
82	MH8CE47A1GJ100970	AE54-901012
83	MH8CE47A1GJ100984	AE54-901002
84	MH8CE47A1GJ100998	AE54-901016
85	MH8CE47A1GJ101004	AE54-900965
86	MH8CE47A1GJ101018	AE54-900986
87	MH8CE47A1GJ101021	AE54-901017
88	MH8CE47A1GJ101035	AE54-901046
89	MH8CE47A1GJ101049	AE54-901069
90	MH8CE47A1GJ101052	AE54-901035
91	MH8CE47A1GJ101066	AE54-901047
92	MH8CE47A1GJ101083	AE54-901060
93	MH8CE47A1GJ101097	AE54-901140
94	MH8CE47A1GJ101102	AE54-901106
95	MH8CE47A1GJ101116	AE54-901101
96	MH8CE47A1GJ101133	AE54-901100
97	MH8CE47A1GJ101147	AE54-901147
98	MH8CE47A1GJ101150	AE54-901169
99	MH8CE47A1GJ101164	AE54-901185
100	MH8CE47A1GJ101178	AE54-901158
101	MH8CE47A1GJ101181	AE54-901155
102	MH8CE47A1GJ101195	AE54-901156

UK110 檢查曲軸斜面，磨損超出規範進行曲軸更換
及磁電機轉子更換成常規零件 VIN明細表

NO	VIN 號碼	引擎號碼
103	MH8CE47A1GJ101200	AE54-901173
104	MH8CE47A1GJ101214	AE54-901206
105	MH8CE47A1GJ101228	AE54-901246
106	MH8CE47A1GJ101231	AE54-901258
107	MH8CE47A1GJ101245	AE54-901247
108	MH8CE47A1GJ101259	AE54-901262
109	MH8CE47A1GJ101262	AE54-901253
110	MH8CE47A1GJ101276	AE54-901269
111	MH8CE47A1GJ101293	AE54-901317
112	MH8CE47A1GJ101309	AE54-901270
113	MH8CE47A1GJ101312	AE54-901301
114	MH8CE47A1GJ101326	AE54-901341
115	MH8CE47A1GJ101343	AE54-901328
116	MH8CE47A1GJ101360	AE54-901360
117	MH8CE47A1GJ101374	AE54-901373
118	MH8CE47A2GJ100735	AE54-900730
119	MH8CE47A2GJ100749	AE54-900749
120	MH8CE47A2GJ100752	AE54-900773
121	MH8CE47A2GJ100766	AE54-900738
122	MH8CE47A2GJ100783	AE54-900757
123	MH8CE47A2GJ100797	AE54-900797
124	MH8CE47A2GJ100802	AE54-900834
125	MH8CE47A2GJ100816	AE54-900794
126	MH8CE47A2GJ100833	AE54-900812
127	MH8CE47A2GJ100847	AE54-900895
128	MH8CE47A2GJ100850	AE54-900898
129	MH8CE47A2GJ100864	AE54-900849
130	MH8CE47A2GJ100878	AE54-900873
131	MH8CE47A2GJ100881	AE54-900891
132	MH8CE47A2GJ100895	AE54-900902
133	MH8CE47A2GJ100900	AE54-900878
134	MH8CE47A2GJ100914	AE54-900933
135	MH8CE47A2GJ100928	AE54-900946
136	MH8CE47A2GJ100931	AE54-900949

UK110 檢查曲軸斜面，磨損超出規範進行曲軸更換
及磁電機轉子更換成常規零件 VIN明細表

NO	VIN 號碼	引擎號碼
137	MH8CE47A2GJ100945	AE54-900955
138	MH8CE47A2GJ100959	AE54-900909
139	MH8CE47A2GJ100962	AE54-900905
140	MH8CE47A2GJ100976	AE54-901019
141	MH8CE47A2GJ100993	AE54-900982
142	MH8CE47A2GJ101013	AE54-900987
143	MH8CE47A2GJ101027	AE54-901038
144	MH8CE47A2GJ101030	AE54-901059
145	MH8CE47A2GJ101044	AE54-901081
146	MH8CE47A2GJ101058	AE54-901050
147	MH8CE47A2GJ101061	AE54-901027
148	MH8CE47A2GJ101075	AE54-901063
149	MH8CE47A2GJ101089	AE54-901123
150	MH8CE47A2GJ101092	AE54-901143
151	MH8CE47A2GJ101108	AE54-901089
152	MH8CE47A2GJ101111	AE54-901086
153	MH8CE47A2GJ101125	AE54-901115
154	MH8CE47A2GJ101139	AE54-901131
155	MH8CE47A2GJ101142	AE54-901130
156	MH8CE47A2GJ101156	AE54-901191
157	MH8CE47A2GJ101173	AE54-901177
158	MH8CE47A2GJ101187	AE54-901163
159	MH8CE47A2GJ101190	AE54-901160
160	MH8CE47A2GJ101206	AE54-901224
161	MH8CE47A2GJ101223	AE54-901242
162	MH8CE47A2GJ101237	AE54-901231
163	MH8CE47A2GJ101240	AE54-901236
164	MH8CE47A2GJ101254	AE54-901204
165	MH8CE47A2GJ101268	AE54-901309
166	MH8CE47A2GJ101271	AE54-901306
167	MH8CE47A2GJ101285	AE54-901271
168	MH8CE47A2GJ101299	AE54-901292
169	MH8CE47A2GJ101304	AE54-901289
170	MH8CE47A2GJ101318	AE54-901302

UK110 檢查曲軸斜面，磨損超出規範進行曲軸更換
及磁電機轉子更換成常規零件 VIN明細表

NO	VIN 號碼	引擎號碼
171	MH8CE47A2GJ101321	AE54-901298
172	MH8CE47A2GJ101335	AE54-901370
173	MH8CE47A2GJ101349	AE54-901343
174	MH8CE47A2GJ101366	AE54-901378
175	MH8CE47A2GJ101383	AE54-901330
176	MH8CE47A3GJ100727	AE54-900758
177	MH8CE47A3GJ100730	AE54-900737
178	MH8CE47A3GJ100744	AE54-900752
179	MH8CE47A3GJ100758	AE54-900767
180	MH8CE47A3GJ100761	AE54-900765
181	MH8CE47A3GJ100775	AE54-900729
182	MH8CE47A3GJ100789	AE54-900802
183	MH8CE47A3GJ100792	AE54-900801
184	MH8CE47A3GJ100808	AE54-900792
185	MH8CE47A3GJ100811	AE54-900806
186	MH8CE47A3GJ100825	AE54-900827
187	MH8CE47A3GJ100839	AE54-900809
188	MH8CE47A3GJ100842	AE54-900798
189	MH8CE47A3GJ100856	AE54-900853
190	MH8CE47A3GJ100873	AE54-900875
191	MH8CE47A3GJ100887	AE54-900867
192	MH8CE47A3GJ100890	AE54-900880
193	MH8CE47A3GJ100906	AE54-900926
194	MH8CE47A3GJ100923	AE54-900923
195	MH8CE47A3GJ100937	AE54-900950
196	MH8CE47A3GJ100940	AE54-900947
197	MH8CE47A3GJ100954	AE54-900917
198	MH8CE47A3GJ100968	AE54-901013
199	MH8CE47A3GJ100971	AE54-901009
200	MH8CE47A3GJ100985	AE54-900998
201	MH8CE47A3GJ100999	AE54-900969
202	MH8CE47A3GJ101005	AE54-901005
203	MH8CE47A3GJ101019	AE54-900994
204	MH8CE47A3GJ101022	AE54-901018

UK110 檢查曲軸斜面，磨損超出規範進行曲軸更換
及磁電機轉子更換成常規零件 VIN明細表

NO	VIN 號碼	引擎號碼
205	MH8CE47A3GJ101036	AE54-901049
206	MH8CE47A3GJ101053	AE54-901054
207	MH8CE47A3GJ101067	AE54-901036
208	MH8CE47A3GJ101070	AE54-901030
209	MH8CE47A3GJ101084	AE54-901095
210	MH8CE47A3GJ101098	AE54-901103
211	MH8CE47A3GJ101103	AE54-901119
212	MH8CE47A3GJ101117	AE54-901124
213	MH8CE47A3GJ101120	AE54-901120
214	MH8CE47A3GJ101134	AE54-901102
215	MH8CE47A3GJ101148	AE54-901148
216	MH8CE47A3GJ101151	AE54-901170
217	MH8CE47A3GJ101165	AE54-901183
218	MH8CE47A3GJ101179	AE54-901159
219	MH8CE47A3GJ101182	AE54-901200
220	MH8CE47A3GJ101196	AE54-901194
221	MH8CE47A3GJ101201	AE54-901149
222	MH8CE47A3GJ101215	AE54-901205
223	MH8CE47A3GJ101229	AE54-901259
224	MH8CE47A3GJ101232	AE54-901260
225	MH8CE47A3GJ101246	AE54-901248
226	MH8CE47A3GJ101263	AE54-901257
227	MH8CE47A3GJ101277	AE54-901291
228	MH8CE47A3GJ101280	AE54-901288
229	MH8CE47A3GJ101294	AE54-901319
230	MH8CE47A3GJ101313	AE54-901300
231	MH8CE47A3GJ101327	AE54-901337
232	MH8CE47A3GJ101344	AE54-901369
233	MH8CE47A3GJ101358	AE54-901334
234	MH8CE47A3GJ101361	AE54-901362
235	MH8CE47A3GJ101375	AE54-901332
236	MH8CE47A4GJ100736	AE54-900754
237	MH8CE47A4GJ100753	AE54-900771
238	MH8CE47A4GJ100767	AE54-900740

UK110 檢查曲軸斜面，磨損超出規範進行曲軸更換
及磁電機轉子更換成常規零件 VIN明細表

NO	VIN 號碼	引擎號碼
239	MH8CE47A4GJ100770	AE54-900726
240	MH8CE47A4GJ100784	AE54-900787
241	MH8CE47A4GJ100798	AE54-900785
242	MH8CE47A4GJ100803	AE54-900824
243	MH8CE47A4GJ100817	AE54-900841
244	MH8CE47A4GJ100820	AE54-900837
245	MH8CE47A4GJ100834	AE54-900842
246	MH8CE47A4GJ100848	AE54-900896
247	MH8CE47A4GJ100851	AE54-900856
248	MH8CE47A4GJ100865	AE54-900850
249	MH8CE47A4GJ100879	AE54-900892
250	MH8CE47A4GJ100882	AE54-900889
251	MH8CE47A4GJ100896	AE54-900870
252	MH8CE47A4GJ100901	AE54-900863
253	MH8CE47A4GJ100915	AE54-900930
254	MH8CE47A4GJ100929	AE54-900944
255	MH8CE47A4GJ100932	AE54-900938
256	MH8CE47A4GJ100946	AE54-900954
257	MH8CE47A4GJ100963	AE54-900904
258	MH8CE47A4GJ100977	AE54-901022
259	MH8CE47A4GJ100980	AE54-900991
260	MH8CE47A4GJ100994	AE54-900980
261	MH8CE47A4GJ101000	AE54-900968
262	MH8CE47A4GJ101014	AE54-900972
263	MH8CE47A4GJ101028	AE54-901039
264	MH8CE47A4GJ101031	AE54-901058
265	MH8CE47A4GJ101045	AE54-901080
266	MH8CE47A4GJ101059	AE54-901028
267	MH8CE47A4GJ101062	AE54-901025
268	MH8CE47A4GJ101076	AE54-901061
269	MH8CE47A4GJ101093	AE54-901093
270	MH8CE47A4GJ101109	AE54-901087
271	MH8CE47A4GJ101112	AE54-901084
272	MH8CE47A4GJ101126	AE54-901109

UK110 檢查曲軸斜面，磨損超出規範進行曲軸更換
及磁電機轉子更換成常規零件 VIN明細表

NO	VIN 號碼	引擎號碼
273	MH8CE47A4GJ101143	AE54-901128
274	MH8CE47A4GJ101157	AE54-901192
275	MH8CE47A4GJ101160	AE54-901188
276	MH8CE47A4GJ101174	AE54-901171
277	MH8CE47A4GJ101188	AE54-901161
278	MH8CE47A4GJ101191	AE54-901187
279	MH8CE47A4GJ101207	AE54-901222
280	MH8CE47A4GJ101210	AE54-901219
281	MH8CE47A4GJ101224	AE54-901240
282	MH8CE47A4GJ101238	AE54-901249
283	MH8CE47A4GJ101241	AE54-901234
284	MH8CE47A4GJ101255	AE54-901252
285	MH8CE47A4GJ101269	AE54-901311
286	MH8CE47A4GJ101272	AE54-901308
287	MH8CE47A4GJ101286	AE54-901280
288	MH8CE47A4GJ101305	AE54-901295
289	MH8CE47A4GJ101319	AE54-901299
290	MH8CE47A4GJ101322	AE54-901265
291	MH8CE47A4GJ101367	AE54-901380
292	MH8CE47A4GJ101370	AE54-901376
293	MH8CE47A5GJ100728	AE54-900759
294	MH8CE47A5GJ100731	AE54-900736
295	MH8CE47A5GJ100745	AE54-900779
296	MH8CE47A5GJ100759	AE54-900764
297	MH8CE47A5GJ100762	AE54-900742
298	MH8CE47A5GJ100793	AE54-900816
299	MH8CE47A5GJ100809	AE54-900790
300	MH8CE47A5GJ100812	AE54-900820
301	MH8CE47A5GJ100826	AE54-900825
302	MH8CE47A5GJ100843	AE54-900799
303	MH8CE47A5GJ100857	AE54-900886
304	MH8CE47A5GJ100860	AE54-900877
305	MH8CE47A5GJ100874	AE54-900876
306	MH8CE47A5GJ100888	AE54-900866

UK110 檢查曲軸斜面，磨損超出規範進行曲軸更換
及磁電機轉子更換成常規零件 VIN明細表

NO	VIN 號碼	引擎號碼
307	MH8CE47A5GJ100891	AE54-900882
308	MH8CE47A5GJ100907	AE54-900918
309	MH8CE47A5GJ100910	AE54-900941
310	MH8CE47A5GJ100924	AE54-900910
311	MH8CE47A5GJ100938	AE54-900952
312	MH8CE47A5GJ100941	AE54-900958
313	MH8CE47A5GJ100955	AE54-900913
314	MH8CE47A5GJ100969	AE54-901011
315	MH8CE47A5GJ100972	AE54-901010
316	MH8CE47A5GJ100986	AE54-900999
317	MH8CE47A5GJ101006	AE54-900974
318	MH8CE47A5GJ101023	AE54-901007
319	MH8CE47A5GJ101037	AE54-901076
320	MH8CE47A5GJ101040	AE54-901073
321	MH8CE47A5GJ101054	AE54-901055
322	MH8CE47A5GJ101068	AE54-901032
323	MH8CE47A5GJ101071	AE54-901065
324	MH8CE47A5GJ101085	AE54-901094
325	MH8CE47A5GJ101099	AE54-901104
326	MH8CE47A5GJ101104	AE54-901117
327	MH8CE47A5GJ101118	AE54-901126
328	MH8CE47A5GJ101121	AE54-901108
329	MH8CE47A5GJ101135	AE54-901098
330	MH8CE47A5GJ101149	AE54-901146
331	MH8CE47A5GJ101152	AE54-901168
332	MH8CE47A5GJ101166	AE54-901181
333	MH8CE47A5GJ101183	AE54-901201
334	MH8CE47A5GJ101197	AE54-901196
335	MH8CE47A5GJ101202	AE54-901172
336	MH8CE47A5GJ101216	AE54-901207
337	MH8CE47A5GJ101233	AE54-901212
338	MH8CE47A5GJ101247	AE54-901244
339	MH8CE47A5GJ101250	AE54-901251
340	MH8CE47A5GJ101264	AE54-901313

UK110 檢查曲軸斜面，磨損超出規範進行曲軸更換
及磁電機轉子更換成常規零件 VIN明細表

NO	VIN 號碼	引擎號碼
341	MH8CE47A5GJ101278	AE54-901286
342	MH8CE47A5GJ101281	AE54-901277
343	MH8CE47A5GJ101295	AE54-901287
344	MH8CE47A5GJ101300	AE54-901318
345	MH8CE47A5GJ101314	AE54-901266
346	MH8CE47A5GJ101328	AE54-901336
347	MH8CE47A5GJ101331	AE54-901351
348	MH8CE47A5GJ101345	AE54-901367
349	MH8CE47A5GJ101359	AE54-901361
350	MH8CE47A5GJ101362	AE54-901382
351	MH8CE47A5GJ101376	AE54-901364
352	MH8CE47A6GJ100737	AE54-900755
353	MH8CE47A6GJ100740	AE54-900750
354	MH8CE47A6GJ100754	AE54-900770
355	MH8CE47A6GJ100768	AE54-900732
356	MH8CE47A6GJ100771	AE54-900724
357	MH8CE47A6GJ100785	AE54-900789
358	MH8CE47A6GJ100799	AE54-900793
359	MH8CE47A6GJ100804	AE54-900832
360	MH8CE47A6GJ100818	AE54-900823
361	MH8CE47A6GJ100821	AE54-900838
362	MH8CE47A6GJ100835	AE54-900811
363	MH8CE47A6GJ100849	AE54-900903
364	MH8CE47A6GJ100852	AE54-900855
365	MH8CE47A6GJ100866	AE54-900848
366	MH8CE47A6GJ100883	AE54-900881
367	MH8CE47A6GJ100897	AE54-900879
368	MH8CE47A6GJ100902	AE54-900847
369	MH8CE47A6GJ100916	AE54-900928
370	MH8CE47A6GJ100933	AE54-900920
371	MH8CE47A6GJ100947	AE54-900956
372	MH8CE47A6GJ100950	AE54-900934
373	MH8CE47A6GJ100964	AE54-900979
374	MH8CE47A6GJ100978	AE54-900978

UK110 檢查曲軸斜面，磨損超出規範進行曲軸更換
及磁電機轉子更換成常規零件 VIN明細表

NO	VIN 號碼	引擎號碼
375	MH8CE47A6GJ100981	AE54-900992
376	MH8CE47A6GJ100995	AE54-901021
377	MH8CE47A6GJ101001	AE54-900970
378	MH8CE47A6GJ101015	AE54-901008
379	MH8CE47A6GJ101029	AE54-901034
380	MH8CE47A6GJ101032	AE54-901056
381	MH8CE47A6GJ101046	AE54-901079
382	MH8CE47A6GJ101063	AE54-901026
383	MH8CE47A6GJ101077	AE54-901078
384	MH8CE47A6GJ101080	AE54-901043
385	MH8CE47A6GJ101094	AE54-901125
386	MH8CE47A6GJ101113	AE54-901113
387	MH8CE47A6GJ101127	AE54-901116
388	MH8CE47A6GJ101130	AE54-901135
389	MH8CE47A6GJ101144	AE54-901152
390	MH8CE47A6GJ101158	AE54-901190
391	MH8CE47A6GJ101161	AE54-901189
392	MH8CE47A6GJ101175	AE54-901198
393	MH8CE47A6GJ101189	AE54-901162
394	MH8CE47A6GJ101192	AE54-901174
395	MH8CE47A6GJ101208	AE54-901220
396	MH8CE47A6GJ101211	AE54-901209
397	MH8CE47A6GJ101225	AE54-901238
398	MH8CE47A6GJ101239	AE54-901235
399	MH8CE47A6GJ101242	AE54-901232
400	MH8CE47A6GJ101256	AE54-901226
401	MH8CE47A6GJ101273	AE54-901304
402	MH8CE47A6GJ101287	AE54-901279
403	MH8CE47A6GJ101290	AE54-901282
404	MH8CE47A6GJ101306	AE54-901297
405	MH8CE47A6GJ101323	AE54-901290
406	MH8CE47A6GJ101340	AE54-901352
407	MH8CE47A6GJ101354	AE54-901359
408	MH8CE47A6GJ101368	AE54-901368

UK110 檢查曲軸斜面，磨損超出規範進行曲軸更換
及磁電機轉子更換成常規零件 VIN明細表

NO	VIN 號碼	引擎號碼
409	MH8CE47A6GJ101371	AE54-901377
410	MH8CE47A7GJ100729	AE54-900756
411	MH8CE47A7GJ100732	AE54-900735
412	MH8CE47A7GJ100746	AE54-900766
413	MH8CE47A7GJ100763	AE54-900741
414	MH8CE47A7GJ100777	AE54-900778
415	MH8CE47A7GJ100780	AE54-900781
416	MH8CE47A7GJ100794	AE54-900808
417	MH8CE47A7GJ100813	AE54-900818
418	MH8CE47A7GJ100827	AE54-900822
419	MH8CE47A7GJ100830	AE54-900843
420	MH8CE47A7GJ100844	AE54-900900
421	MH8CE47A7GJ100858	AE54-900887
422	MH8CE47A7GJ100861	AE54-900860
423	MH8CE47A7GJ100875	AE54-900874
424	MH8CE47A7GJ100889	AE54-900868
425	MH8CE47A7GJ100892	AE54-900894
426	MH8CE47A7GJ100908	AE54-900922
427	MH8CE47A7GJ100911	AE54-900937
428	MH8CE47A7GJ100925	AE54-900914
429	MH8CE47A7GJ100939	AE54-900948
430	MH8CE47A7GJ100942	AE54-900959
431	MH8CE47A7GJ100956	AE54-900915
432	MH8CE47A7GJ100973	AE54-901004
433	MH8CE47A7GJ100987	AE54-901001
434	MH8CE47A7GJ101007	AE54-901006
435	MH8CE47A7GJ101010	AE54-900973
436	MH8CE47A7GJ101024	AE54-901041
437	MH8CE47A7GJ101038	AE54-901071
438	MH8CE47A7GJ101041	AE54-901083
439	MH8CE47A7GJ101055	AE54-901053
440	MH8CE47A7GJ101069	AE54-901033
441	MH8CE47A7GJ101072	AE54-901066
442	MH8CE47A7GJ101086	AE54-901096

UK110 檢查曲軸斜面，磨損超出規範進行曲軸更換
及磁電機轉子更換成常規零件 VIN明細表

NO	VIN 號碼	引擎號碼
443	MH8CE47A7GJ101105	AE54-901129
444	MH8CE47A7GJ101119	AE54-901122
445	MH8CE47A7GJ101122	AE54-901107
446	MH8CE47A7GJ101136	AE54-901097
447	MH8CE47A7GJ101153	AE54-901166
448	MH8CE47A7GJ101167	AE54-901182
449	MH8CE47A7GJ101170	AE54-901180
450	MH8CE47A7GJ101184	AE54-901199
451	MH8CE47A7GJ101198	AE54-901195
452	MH8CE47A7GJ101203	AE54-901165
453	MH8CE47A7GJ101217	AE54-901216
454	MH8CE47A7GJ101220	AE54-901211
455	MH8CE47A7GJ101234	AE54-901256
456	MH8CE47A7GJ101248	AE54-901243
457	MH8CE47A7GJ101251	AE54-901255
458	MH8CE47A7GJ101265	AE54-901312
459	MH8CE47A7GJ101279	AE54-901285
460	MH8CE47A7GJ101296	AE54-901323
461	MH8CE47A7GJ101301	AE54-901320
462	MH8CE47A7GJ101315	AE54-901264
463	MH8CE47A7GJ101329	AE54-901338
464	MH8CE47A7GJ101346	AE54-901346
465	MH8CE47A7GJ101377	AE54-901366
466	MH8CE47A7GJ101380	AE54-901335
467	MH8CE47A8GJ100724	AE54-900761
468	MH8CE47A8GJ100738	AE54-900753
469	MH8CE47A8GJ100741	AE54-900744
470	MH8CE47A8GJ100755	AE54-900772
471	MH8CE47A8GJ100769	AE54-900746
472	MH8CE47A8GJ100772	AE54-900745
473	MH8CE47A8GJ100786	AE54-900786
474	MH8CE47A8GJ100805	AE54-900833
475	MH8CE47A8GJ100819	AE54-900840
476	MH8CE47A8GJ100822	AE54-900835

UK110 檢查曲軸斜面，磨損超出規範進行曲軸更換
及磁電機轉子更換成常規零件 VIN明細表

NO	VIN 號碼	引擎號碼
477	MH8CE47A8GJ100836	AE54-900813
478	MH8CE47A8GJ100853	AE54-900854
479	MH8CE47A8GJ100867	AE54-900845
480	MH8CE47A8GJ100870	AE54-900861
481	MH8CE47A8GJ100884	AE54-900888
482	MH8CE47A8GJ100898	AE54-900890
483	MH8CE47A8GJ100903	AE54-900865
484	MH8CE47A8GJ100917	AE54-900906
485	MH8CE47A8GJ100920	AE54-900931
486	MH8CE47A8GJ100934	AE54-900942
487	MH8CE47A8GJ100948	AE54-900936
488	MH8CE47A8GJ100951	AE54-900961
489	MH8CE47A8GJ100965	AE54-900976
490	MH8CE47A8GJ100979	AE54-900995
491	MH8CE47A8GJ100982	AE54-900990
492	MH8CE47A8GJ100996	AE54-900977
493	MH8CE47A8GJ101002	AE54-900967
494	MH8CE47A8GJ101016	AE54-900989
495	MH8CE47A8GJ101033	AE54-901051
496	MH8CE47A8GJ101047	AE54-901070
497	MH8CE47A8GJ101050	AE54-901068
498	MH8CE47A8GJ101064	AE54-901024
499	MH8CE47A8GJ101078	AE54-901075
500	MH8CE47A8GJ101081	AE54-901037
501	MH8CE47A8GJ101095	AE54-901139
502	MH8CE47A8GJ101100	AE54-901105
503	MH8CE47A8GJ101114	AE54-901112
504	MH8CE47A8GJ101128	AE54-901136
505	MH8CE47A8GJ101131	AE54-901134
506	MH8CE47A8GJ101145	AE54-901153
507	MH8CE47A8GJ101159	AE54-901197
508	MH8CE47A8GJ101162	AE54-901186
509	MH8CE47A8GJ101176	AE54-901202
510	MH8CE47A8GJ101193	AE54-901154

UK110 檢查曲軸斜面，磨損超出規範進行曲軸更換
及磁電機轉子更換成常規零件 VIN明細表

NO	VIN 號碼	引擎號碼
511	MH8CE47A8GJ101209	AE54-901221
512	MH8CE47A8GJ101212	AE54-901208
513	MH8CE47A8GJ101226	AE54-901237
514	MH8CE47A8GJ101243	AE54-901233
515	MH8CE47A8GJ101257	AE54-901225
516	MH8CE47A8GJ101260	AE54-901261
517	MH8CE47A8GJ101274	AE54-901303
518	MH8CE47A8GJ101288	AE54-901274
519	MH8CE47A8GJ101291	AE54-901284
520	MH8CE47A8GJ101307	AE54-901293
521	MH8CE47A8GJ101310	AE54-901275
522	MH8CE47A8GJ101324	AE54-901344
523	MH8CE47A8GJ101338	AE54-901326
524	MH8CE47A8GJ101341	AE54-901371
525	MH8CE47A8GJ101355	AE54-901355
526	MH8CE47A8GJ101369	AE54-901365
527	MH8CE47A9GJ100733	AE54-900733
528	MH8CE47A9GJ100747	AE54-900782
529	MH8CE47A9GJ100750	AE54-900774
530	MH8CE47A9GJ100764	AE54-900743
531	MH8CE47A9GJ100778	AE54-900728
532	MH8CE47A9GJ100781	AE54-900775
533	MH8CE47A9GJ100795	AE54-900795
534	MH8CE47A9GJ100800	AE54-900796
535	MH8CE47A9GJ100814	AE54-900815
536	MH8CE47A9GJ100831	AE54-900836
537	MH8CE47A9GJ100845	AE54-900901
538	MH8CE47A9GJ100859	AE54-900885
539	MH8CE47A9GJ100862	AE54-900858
540	MH8CE47A9GJ100876	AE54-900872
541	MH8CE47A9GJ100893	AE54-900899
542	MH8CE47A9GJ100909	AE54-900916
543	MH8CE47A9GJ100912	AE54-900939
544	MH8CE47A9GJ100926	AE54-900911

UK110 檢查曲軸斜面，磨損超出規範進行曲軸更換
及磁電機轉子更換成常規零件 VIN明細表

NO	VIN 號碼	引擎號碼
545	MH8CE47A9GJ100943	AE54-900940
546	MH8CE47A9GJ100957	AE54-900953
547	MH8CE47A9GJ100960	AE54-900908
548	MH8CE47A9GJ100974	AE54-901000
549	MH8CE47A9GJ100988	AE54-900996
550	MH8CE47A9GJ100991	AE54-900985
551	MH8CE47A9GJ101008	AE54-901003
552	MH8CE47A9GJ101011	AE54-900971
553	MH8CE47A9GJ101025	AE54-901042
554	MH8CE47A9GJ101039	AE54-901074
555	MH8CE47A9GJ101042	AE54-901077
556	MH8CE47A9GJ101056	AE54-901044
557	MH8CE47A9GJ101073	AE54-901064
558	MH8CE47A9GJ101087	AE54-901091
559	MH8CE47A9GJ101090	AE54-901142
560	MH8CE47A9GJ101106	AE54-901127
561	MH8CE47A9GJ101123	AE54-901110
562	MH8CE47A9GJ101137	AE54-901099
563	MH8CE47A9GJ101140	AE54-901121
564	MH8CE47A9GJ101154	AE54-901167
565	MH8CE47A9GJ101168	AE54-901150
566	MH8CE47A9GJ101171	AE54-901178
567	MH8CE47A9GJ101185	AE54-901145
568	MH8CE47A9GJ101199	AE54-901175
569	MH8CE47A9GJ101204	AE54-901228
570	MH8CE47A9GJ101218	AE54-901218
571	MH8CE47A9GJ101221	AE54-901215
572	MH8CE47A9GJ101235	AE54-901254
573	MH8CE47A9GJ101249	AE54-901245
574	MH8CE47A9GJ101252	AE54-901227
575	MH8CE47A9GJ101266	AE54-901314
576	MH8CE47A9GJ101283	AE54-901278
577	MH8CE47A9GJ101297	AE54-901321
578	MH8CE47A9GJ101302	AE54-901316

UK110 檢查曲軸斜面，磨損超出規範進行曲軸更換
及磁電機轉子更換成常規零件 VIN明細表

NO	VIN 號碼	引擎號碼
579	MH8CE47A9GJ101316	AE54-901267
580	MH8CE47A9GJ101333	AE54-901348
581	MH8CE47A9GJ101347	AE54-901347
582	MH8CE47A9GJ101350	AE54-901339
583	MH8CE47A9GJ101364	AE54-901381
584	MH8CE47A9GJ101378	AE54-901363
585	MH8CE47A9GJ101381	AE54-901333
586	MH8CE47AXGJ100725	AE54-900762
587	MH8CE47AXGJ100739	AE54-900751
588	MH8CE47AXGJ100742	AE54-900748
589	MH8CE47AXGJ100756	AE54-900768
590	MH8CE47AXGJ100773	AE54-900725
591	MH8CE47AXGJ100787	AE54-900803
592	MH8CE47AXGJ100790	AE54-900800
593	MH8CE47AXGJ100806	AE54-900831
594	MH8CE47AXGJ100823	AE54-900829
595	MH8CE47AXGJ100837	AE54-900731
596	MH8CE47AXGJ100840	AE54-900810
597	MH8CE47AXGJ100854	AE54-900852
598	MH8CE47AXGJ100868	AE54-900844
599	MH8CE47AXGJ100871	AE54-900857
600	MH8CE47AXGJ100885	AE54-900869
601	MH8CE47AXGJ100899	AE54-900864
602	MH8CE47AXGJ100904	AE54-900921
603	MH8CE47AXGJ100918	AE54-900932
604	MH8CE47AXGJ100921	AE54-900927
605	MH8CE47AXGJ100935	AE54-900943
606	MH8CE47AXGJ100949	AE54-900963
607	MH8CE47AXGJ100952	AE54-900962
608	MH8CE47AXGJ100966	AE54-901014
609	MH8CE47AXGJ100983	AE54-900997
610	MH8CE47AXGJ100997	AE54-901020
611	MH8CE47AXGJ101003	AE54-900964
612	MH8CE47AXGJ101017	AE54-900988

UK110 檢查曲軸斜面，磨損超出規範進行曲軸更換
及磁電機轉子更換成常規零件 VIN明細表

NO	VIN 號碼	引擎號碼
613	MH8CE47AXGJ101020	AE54-900993
614	MH8CE47AXGJ101034	AE54-901057
615	MH8CE47AXGJ101048	AE54-901072
616	MH8CE47AXGJ101051	AE54-901067
617	MH8CE47AXGJ101065	AE54-901031
618	MH8CE47AXGJ101079	AE54-901045
619	MH8CE47AXGJ101082	AE54-901048
620	MH8CE47AXGJ101096	AE54-901138
621	MH8CE47AXGJ101101	AE54-901118
622	MH8CE47AXGJ101115	AE54-901114
623	MH8CE47AXGJ101129	AE54-901137
624	MH8CE47AXGJ101132	AE54-901133
625	MH8CE47AXGJ101146	AE54-901151
626	MH8CE47AXGJ101163	AE54-901184
627	MH8CE47AXGJ101177	AE54-901203
628	MH8CE47AXGJ101180	AE54-901157
629	MH8CE47AXGJ101194	AE54-901193
630	MH8CE47AXGJ101213	AE54-901210
631	MH8CE47AXGJ101227	AE54-901239
632	MH8CE47AXGJ101230	AE54-901213
633	MH8CE47AXGJ101244	AE54-901230
634	MH8CE47AXGJ101258	AE54-901217
635	MH8CE47AXGJ101261	AE54-901263
636	MH8CE47AXGJ101275	AE54-901305
637	MH8CE47AXGJ101289	AE54-901283
638	MH8CE47AXGJ101292	AE54-901281
639	MH8CE47AXGJ101308	AE54-901268
640	MH8CE47AXGJ101311	AE54-901294
641	MH8CE47AXGJ101325	AE54-901342
642	MH8CE47AXGJ101339	AE54-901324
643	MH8CE47AXGJ101342	AE54-901353
644	MH8CE47AXGJ101356	AE54-901354
645	MH8CE47AXGJ101373	AE54-901375